DATI IDENTIFICATIVI
Codice SIF:152320003
Ragione Sociale: C.A.P.
Ubicazione:Via Dante - Via Monte Grappa
Latitudine: 5050623
Longitudine: 1523635
DATI CARATTERISTICI
Stato: ATTIVO
Ditta esecutrice: Impresa Sacco
Anno di esecuzione: 1965
Quota: 186,00 m s.l.m
Livello statico: 35,12 m da p.c.
Livello dinamico: non misurato
Portata:70 ltr/minuto
Profondità da p.c.: 147 m s.l.m



DATI IDENTIFICATIVI
Codice SIF:152320004
Ragione Sociale: C.A.P.
Ubicazione:Via Italia
Latitudine: 5050818
Longitudine: 1521376
DATI CARATTERISTICI
Stato: ATTIVO
Ditta esecutrice: Impresa Negretti
Anno di esecuzione: 1989
Quota: 185,00 m s.l.m
Livello statico: 38,70 m da p.c.
Livello dinamico: 47,80 m da p.c
Portata:24,40 ltr/minuto
Profondità da p.c.: 170 m s.l.m



DATI IDENTIFICATIVI
Codice SIF:152320012
Ragione Sociale: C.A.P.
Ubicazione:Via Dante - Via Monte Grappa
Latitudine: 5050600
Longitudine: 1520620
DATI CARATTERISTICI
Stato: ATTIVO
Ditta esecutrice: Impresa Rovere
Anno di esecuzione: 1973
Quota: 187,31 m s.l.m
Livello statico: 34,90 m da p.c.
Livello dinamico: 35,60 m da p.c.
Portata:48 ltr/minuto
Profondità da p.c.: 150 m s.l.m



DATI IDENTIFICATIVI
Codice SIF:152320013
Ragione Sociale: C.A.P.
Ubicazione:Via Alfieri - Viale Europa
Latitudine: 5051197
Longitudine: 1520565
DATI CARATTERISTICI
Stato: DISUSO
Ditta esecutrice: Impresa Della Rovere
Anno di esecuzione: 1994
Quota: 190,00 m s.l.m
Livello statico: 37,83 m da p.c.
Livello dinamico: 40,21
Portata:22,47 ltr/minuto
Profondità da p.c.: 65 m s.l.m



DATI IDENTIFICATIVI
Codice SIF:152320014
Ragione Sociale: C.A.P.
Ubicazione:Via Alfieri - Viale Europa
Latitudine: 5051200
Longitudine: 1520570
DATI CARATTERISTICI
Stato: DISUSO
Ditta esecutrice: Impresa Della Torre
Anno di esecuzione: 1994
Quota: 190,00 m s.l.m
Livello statico: 40,87 m da p.c.
Livello dinamico: 44,65 m da p.c.
Portata:16,20 ltr/minuto
Profondità da p.c.: 230 m s.l.m



S.C.P.T. 1

Litologia	Profondità (m)	N_{SPT}	N_{SPT}	γ (T/m³)	φ (°)	E (Kg/cm²)	K's (N/m³)
A	0.0 - 0.8	7 - 4	7 - 7	1.76	26.5 - 27.0	70 - 137	6.7 - 10.1 x 10⁴
ch	0.8 - 17.2	2 - 2	2 - 4	1.60 - 1.63	24 - 25.5	30 - 50	4.9 - 7.6 x 10⁴
C	17.2 -	30	31	1.90	36	≥ 400	7.5 x 10⁴

S.C.P.T. 2

Litologia	Profondità (m)	N_{SPT}	N_{SPT}	γ (T/m³)	φ (°)	E (Kg/cm²)	K's (N/m³)
B	0.0 - 2.1	10 - 11	17 - 20	1.80 - 1.82	32 - 33.5	120 - 135	13.6 - 16.1 x 10⁴
A	2.1 - 4.8	4 - 5	7 - 8	1.76	27 - 29	77 - 95	10.5 - 13.0 x 10⁴
C	4.8 -	29	31	1.90	36	≥ 400	7.5 x 10⁴

S.C.P.T. 3

Litologia	Profondità (m)	N_{SPT}	N_{SPT}	γ (T/m³)	φ (°)	E (Kg/cm²)	K's (N/m³)
A	0.0 - 1.5	6 - 7	10 - 12	1.75	28 - 30	100 - 120	10.6 - 13.1 x 10⁴
B	1.5 - 4.5	11 - 12	20 - 21	1.87	32.5 - 33	135 - 140	16.5 - 16.7 x 10⁴
C	4.5 -	29	31	1.90	36	≥ 400	7.5 x 10⁴

S.C.P.T. - 1

Litologia	Profondità (m)	N_{SPT}	γ (T/m³)	φ (°)	K's (N/m³)
Limoni G	0.0 - 0.5	2 - 3	1.87	27	11 x 10⁴
Limoni C	0.5 - 15.5	2 - 3	1.88	27	11 x 10⁴

S.C.P.T. - 2

Litologia	Profondità (m)	N_{SPT}	γ (T/m³)	φ (°)	K's (N/m³)
Limoni B	0.0 - 1.0	6	1.76	27	10.5 x 10⁴
Limoni C	1.0 - 17	10	1.80	27.5	10.7 x 10⁴

S.C.P.T. 4

Litologia	Profondità (m)	N_{SPT}	γ (T/m³)	φ (°)	K's (N/m³)
Limoni B	0.0 - 1.0	7	1.76	27	10.5 x 10⁴
Limoni C	1.0 -	29	1.90	36	15 x 10⁴

S.C.P.T. - 7

Litologia	Profondità (m)	N_{SPT}	γ (T/m³)	φ (°)	K's (N/m³)
Limoni C	0.0 - 17.0	2	1.80	27.5	11 x 10⁴









Profondità (m)	S.C.P.T. 1	S.C.P.T. 2	S.C.P.T. 3	S.C.P.T. 4	Profondità (m)
0.3	2	2	1	4	0.3
0.6	2	2	1	5	0.6
0.9	2	3	2	5	0.9
1.2	3	10	6	4	1.2
1.5	3	9	9	6	1.5
1.8	4	9	6	5	1.8
2.1	4	7	8	9	2.1
2.4	4	8	6	7	2.4
2.7	4	8	8	8	2.7
3.0	3	6	4	5	3.0
3.3	3	4	4	5	3.3
3.6	3	5	4	5	3.6
3.9	4	6	4	5	3.9
4.2	4	7	7	9	4.2
4.5	4	7	7	9	4.5
4.8	4	7	7	9	4.8
5.1	4	10	7	8	5.1
5.4	4	5	7	6	5.4
5.7	4	8	4	5	5.7
6.0	7	46	3	6	6.0
6.3	21	100	3	5	6.3
6.6	100		3	2	6.6
6.9			2	2	6.9
7.2			2	1	7.2
7.5			2	12	7.5
7.8			2	100	7.8
8.1			11		8.1
8.4			8		8.4
8.7			8		8.7
9.0			11		9.0
9.3			8		9.3
9.6			8		9.6
9.9			8		9.9
10.2			8		10.2
10.5			8		10.5
10.8			8		10.8
11.1			8		11.1
11.4			100		11.4
11.7					11.7
12.0					12.0

Profondità (m)	S.C.P.T. 1	S.C.P.T. 2	S.C.P.T. 3	Profondità (m)
0.3	2	2	1	0.3
0.6	2	2	1	0.6
0.9	2	3	2	0.9
1.2	3	10	6	1.2
1.5	3	9	9	1.5
1.8	4	9	6	1.8
2.1	4	7	8	2.1
2.4	4	8	6	2.4
2.7	4	8	8	2.7
3.0	3	6	4	3.0
3.3	3	4	4	3.3
3.6	3	5	4	3.6
3.9	4	6	4	3.9
4.2	4	7	7	4.2
4.5	4	7	7	4.5
4.8	4	7	7	4.8
5.1	4	10	7	5.1
5.4	4	5	7	5.4
5.7	4	8	4	5.7
6.0	7	46	3	6.0
6.3	21	100	3	6.3
6.6	100		3	6.6
6.9			2	6.9
7.2			2	7.2
7.5			2	7.5
7.8			11	7.8
8.1			8	8.1
8.4			8	8.4
8.7			8	8.7
9.0			11	9.0
9.3			8	9.3
9.6			8	9.6
9.9			8	9.9
10.2			8	10.2
10.5			8	10.5
10.8			8	10.8
11.1			8	11.1
11.4			100	11.4
11.7				11.7
12.0				12.0

Profondità (m)	S.C.P.T. 1	S.C.P.T. 2	S.C.P.T. 3	Profondità (m)
0.3	2	2	1	0.3
0.6	2	2	1	0.6
0.9	2	3	2	0.9
1.2	3	10	6	1.2
1.5	3	9	9	1.5
1.8	4	9	6	1.8
2.1	4	7	8	2.1
2.4	4	8	6	2.4
2.7	4	8	8	2.7
3.0	3	6	4	3.0
3.3	3	4	4	3.3
3.6	3	5	4	3.6
3.9	4	6	4	3.9
4.2	4	7	7	4.2
4.5	4	7	7	4.5
4.8	4	7	7	4.8
5.1	4	10	7	5.1
5.4	4	5	7	5.4
5.7	4	8	4	5.7
6.0	7	46	3	6.0
6.3	21	100	3	6.3
6.6	100		3	6.6
6.9			2	6.9
7.2			2	7.2
7.5			2	7.5
7.8			11	7.8
8.1			8	8.1
8.4			8	8.4
8.7			8	8.7
9.0			11	9.0
9.3			8	9.3
9.6			8	9.6
9.9			8	9.9
10.2			8	10.2
10.5			8	10.5
10.8			8	10.8
11.1			8	11.1
11.4			100	11.4
11.7				11.7
12.0				12.0

Profondità (m)	S.C.P.T. 1	S.C.P.T. 2	S.C.P.T. 3	S.C.P.T. 4	Profondità (m)
0.3	2	2	1	4	0.3
0.6	2	2	1	5	0.6
0.9	2	3	2	5	0.9
1.2	3	10	6	4	1.2
1.5	3	9	9	6	1.5
1.8	4	9	6	5	1.8
2.1	4	7	8	9	2.1
2.4	4	8	6	7	2.4
2.7	4	8	8	8	2.7
3.0	3	6	4	5	3.0
3.3	3	4	4	5	3.3
3.6	3	5	4	5	3.6
3.9	4	6	4	5	3.9
4.2	4	7	7	9	4.2
4.5	4	7	7	9	4.5
4.8	4	7	7	9	4.8
5.1	4	10	7	8	5.1
5.4	4	5	7	6	5.4
5.7	4	8	4	5	5.7
6.0	7	46	3	6	6.0
6.3	21	100	3	5	6.3
6.6	100		3	2	6.6
6.9			2	2	6.9
7.2			2	1	7.2
7.5			2	12	7.5
7.8			2	100	7.8
8.1			11		8.1
8.4			8		8.4
8.7			8		8.7
9.0			11		9.0
9.3			8		9.3
9.6			8		9.6
9.9			8		9.9
10.2			8		10.2
10.5			8		10.5
10.8			8		10.8
11.1			8		11.1
11.4			100		11.4
11.7					11.7
12.0